

Seguridad en Máquinas

Información facilitada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. www.mtas.es/insht/



EL PRINCIPIO BÁSICO DE LA SEGURIDAD EN MÁQUINAS ES LA LLAMADA PREVENCIÓN INTRÍNSECA. SE TRATA DE QUE TODA MÁQUINA DEBE SER SEGURA EN SÍ MISMA, POR LO QUE, YA DESDE SU DISEÑO, DEBE CUMPLIR CON UNOS REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD QUE GARANTICEN LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE LAS UTILIZAN. AL MISMO TIEMPO, TAMBIÉN SE DEBEN CUMPLIR UNA SERIE DE CONDICIONES O PRECAUCIONES EN LO QUE RESPECTA A SU INSTALACIÓN, UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN.

ÉSTOS DOS ASPECTOS DE LA SEGURIDAD EN MÁQUINAS ESTÁN REGULADOS, BÁSICAMENTE, POR DOS REALES DECRETOS: UNO, DIRIGIDO A FABRICANTES Y USUARIOS, QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD QUE TIENEN QUE TENER LAS MÁQUINAS PARA QUE PUEDAN SER COMERCIALIZADAS, Y OTRO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO.


MEDIDAS PREVENTIVAS



Sólo se podrán comercializar y poner en servicio las máquinas que cumplan con los requisitos de seguridad y salud esenciales. Las máquinas que estén provistas del marcado CE se considerarán conformes a estas normas.

Cada máquina llevará, de forma legible e indeleble, como mínimo las indicaciones siguientes: nombre y dirección del fabricante; del marcado CE (no inferior a 5 mm); designación de la serie o modelo y número de serie, si existiera. Igualmente, irá acompañada de un manual de instrucciones en el que se indiquen: las condiciones previstas para su utilización; el puesto de trabajo que debe ocupar la persona que la use; y las instrucciones para que puedan efectuarse sin riesgo la puesta en servicio, utilización, manutención, instalación y montaje de la máquina.

Se deberá comprobar periódicamente el buen funcionamiento de las máquinas y realizar pruebas adicionales en los casos de transformaciones de la máquina, accidentes o falta prolongada de uso.

Los mandos de puesta en marcha de la máquina deben situarse fuera de las zonas peligrosas y sólo se podrán accionar de forma intencionada. También, las máquinas deberán estar provistas de un dispositivo que permita su parada total en condiciones de seguridad; la orden de parada tendrá prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha.





Toda parte de una máquina que presente peligro de atrapamiento, corte, abrasión o proyección deberá ir equipada con resguardos o dispositivos de protección. Existen distintas clases de resguardos (fijos, envolventes, distanciadores, móviles, etc.) y de dispositivos (mandos sensitivos, barreras fotoeléctricas, pantallas móviles asociadas a un dispositivo de enclavamiento, con o sin bloqueo, etc.) aplicables en función del tipo de trabajo.

Nunca se deberá anular o "puentear" cualquier dispositivo de seguridad de que disponga la máquina, ni tampoco retirar las protecciones o resguardos.

Toda operación de ajuste, limpieza, engrase y reparación deberá realizarse, siempre que sea posible, con la máquina parada

y desconectada de la fuente de alimentación de energía. Deben existir dispositivos de consignación (los más comunes son los candados) que impidan la puesta en marcha de las máquinas durante estas operaciones.

No se llevarán ropas holgadas, el pelo suelto, bufandas, cadenas ni ningún otro elemento que pueda resultar atrapado por la máquina.

Cada máquina debe ir equipada con dispositivos de parada de emergencia que permitan detenerla en condiciones de seguridad. Deben ser visibles, de fácil acceso, de color rojo sobre fondo amarillo y, si son pulsadores, de cabeza de seta.

Toda persona que tenga que utilizar una máquina debe recibir la formación y la información adecuadas sobre los riesgos que implica su trabajo. La información debe ser comprensible y especificar, como mínimo, las condiciones de utilización de la máquina y las situaciones peligrosas que puedan presentarse.

Las zonas peligrosas de las máquinas deben estar marcadas con advertencias y señalizaciones.

Si la iluminación del recinto de trabajo no es suficiente, debe haber iluminación localizada en las zonas peligrosas de las máquinas. ❖

TODA PERSONA QUE TENGA QUE UTILIZAR UNA MÁQUINA DEBE RECIBIR LA FORMACIÓN Y LA INFORMACIÓN ADECUADAS SOBRE LOS RIESGOS QUE IMPLICA SU TRABAJO. LA INFORMACIÓN DEBE SER COMPENSIBLE Y ESPECIFICAR, COMO MÍNIMO, LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA Y LAS SITUACIONES PELIGROSAS QUE PUEDAN PRESENTARSE.